

Date d'élaboration du profil : octobre 2011

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
<p>Nom de la baignade : Les Gollandières</p> <p>Commune : Le Bois-Plage-en-Ré</p> <p>Département : Charente-Maritime</p> <p>Région : Nouvelle Aquitaine</p> <p>Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie du Bois-Plage-en-Ré</p> <p>Période d'ouverture : 01 JUILLET - 31 AOÛT 2022</p> <p>Heures de surveillance (le cas échéant) : de 11h00 à 19h00</p> <p>Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : <i>importante</i></p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">Figure 1.4.1.b</p>

Historique de la qualité de l'eau de baignade					Carte de la zone d'étude
Directive	2006/7/CE				<p style="text-align: right; font-size: small;">Figure 1.5.1.b</p>
Classement	2019	2020	2021	2022	
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
<p>★★★★ : Excellente qualité</p> <p>★★★ : Bonne qualité</p> <p>★ : Qualité suffisante</p> <p>- : Qualité insuffisante</p>					

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :			
Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
2019	RAS		NON
2020	RAS		NON
2021	RAS		NON
2022	RAS		NON

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction de pollutions
Pollutions diffuses (déchets, fréquentation, déjections canines)	Faible à Fort	Variable	Résultats d'analyses : Dénombrement E.Coli/Entéroco.	Communication – si nécessaire : Fermeture préventive de la zone de baignade jusqu'à retour à la normale (contre-analyses)	Campagne d'Information au public Qualité de l'eau non conforme signifiée aux baigneurs par un drapeau violet	Poursuivre le nettoyage régulier de la plage